Umweltinspektionsbericht

Bezirksregierung
Münster

Veröffentlicht am: 20.12.2021 von Dezernat 53

Aktenzeichen: 500-0135924-0002/0005.B

Anlagenbetreiber:

Fa. BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, 48165 Münster

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Kesselhaus

Standort:

Glasuritstraße 1, 48165 Münster

Datum der Überwachung: 02.09.2021 Dauer der Überwachung: 2 Stunden

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

Luftreinhaltung

Grundlagen der Überwachung:

Genehmigungsbescheide, Berichte über Emissionsmessungen, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft, Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotorenan-lagen - 44. BImSchV

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel:	nein
Geringfügige Mängel[1]:	ja
Erhebliche Mängel[2]:	nein
Schwerwiegende Mängel[3]:	nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Die BASF wurde unter Fristsetzung schriftlich dazu aufgefordert, Maßnahmen zur Behebung eines Mangels aus dem Bereich der Luftreinhaltung (Verplombung des Katalysators des Blockheizkraftwerkes) kurzfristig durchzuführen sowie das Protokoll über die letzte Wartung des BHKW kurzfristig vorzulegen. Die Maßnahmen wurden bereits fristgemäß umgesetzt.

[1] Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

[2] Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

[3] Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Abs.3 Satz 2 BImSchG, § 22 Abs. 3 DepV oder § 9 Abs.3 IZÜV innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.